



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR DR TANDICK RESENDE**

**AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA**

REQUERIMENTO Nº _____/2023

Requer o envio de correspondência ao Chefe de Poder Executivo, aos cuidados da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, para que os mesmos prestem **INFORMAÇÕES e ESCLARECIMENTOS** acerca da situação de esgoto a céu aberto que acomete a Avenida Ubaitaba, de forma recorrente, na altura da Casa de Material de Construção Master Center, visto que, de acordo com a EMBASA, o problema em questão é de total responsabilidade do Poder Público Municipal.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Chefe de Poder Executivo, aos cuidados da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, para que os mesmos prestem **INFORMAÇÕES e ESCLARECIMENTOS** acerca da situação de esgoto a céu aberto que acomete a Avenida Ubaitaba, de forma recorrente, na altura da Casa de Material de Construção Master Center, visto que, de acordo com a EMBASA, o problema em questão é de total responsabilidade do Poder Público Municipal.



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR DR TANDICK RESENDE**

JUSTIFICATIVA

Ocorre que, a situação de esgoto que acomete a Avenida Ubaitaba em frente a loja de Construção Master Center nº 947, tem deixado os residentes da localidade impacientes.

De acordo com os moradores e comerciantes das redondezas, a Embasa chegou a comparecer ao local para realizar um paliativo, mas o problema não demorou a surgir novamente, e após o encaminhamento do requerimento encaminhado por este gabinete, a empresa informou que na verdade trata-se de um problema de drenagem pluvial nas redondezas.

De qualquer modo, é inadmissível que tal situação continue a ocorrer, visto que, além dos riscos e prejuízos à saúde dos moradores, os mesmos arcam com taxas altíssimas de rede de esgoto.

Face ao exposto, requer-se a este órgão, responsável *ex vi legis*, por essas demandas, que de maneira *incontinenti*, face à urgência do caso, imprima medidas interventivas para sanar o problema de forma definitiva, fazendo-se premente a análise da situação, para que a problemática seja resolvida com a maior brevidade e eficácia possível.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, Bahia, 09 de junho de 2023.


TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador

Ofício n. 010 / 2023 - USIE

Ilhéus/BA, 12 de março de 2023.

**Ao Exmo. Sr. Vereador
Tandick Resende de Moraes Júnior
Município de Ilhéus**

Assunto: Resposta GAB/VER/DR TANDICK RESENDE/OFICIO 0025/2023, de 20/03/2023.


Exmo. Sr. Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, informamos que no dia 11/03/2023, foi realizada visita de inspeção para avaliar a situação relatada no ofício supracitado, que vem ocorrendo no cruzamento das ruas Governador Roberto Santos com Av. Ubaitaba, em frente à casa de materiais de construção Master center, no bairro Esperança.

Diante do exposto, temos a informar, mediante apresentação de registros fotográficos:



Fotos 01 e 02: Detalhe 1 – Local onde existe uma “boca de lobo” que está recebendo contribuições de pontos de drenagem danificados/obstruídos na Rua Gov. Roberto Santos e Av. Ubaitaba. Detalhe 2 – PV existente da rede coletora de esgoto. Detalhe 3 – PV de esgoto operando sem anormalidade.



Fotos 03 e 04: Detalhe 4 – CI do ramal de esgoto obstruída pela contribuição de terra e lixo transportado pelo efluente que vem escoando de um ponto quebrado da drenagem da Av. Governador Roberto Santos. Detalhe 5 – Material retirado da CI, efetuando a desobstrução.



Fotos 05 e 06: Detalhe 6 – Extravasamento oriundo de dano/obstrução da caixa de drenagem, localizada em frente a escadaria de acesso da Rua 3, Bairro Alto da Esperança. Detalhe 7 – Efluente que vem escoando ao longa da Rua Governador Roberto Santos e acumulando na esquina com a Av. Ubaitaba.



Fotos 07 e 08: Detalhe 8 – Extravasamento oriundo de dano/obstrução da caixa de drenagem, localizada em frente a escadaria de acesso da Rua do Meio, Bairro Alto da Esperança. Detalhe 7 – Efluente que vem escoando ao longo da Av. Ubaitaba e acumulando na esquina com a Rua Gov. Roberto Santos.

Em síntese, para solução definitiva deste problema, faz-se necessária a manutenção dos pontos de drenagem mencionados, cuja gestão é da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Trata-se de situação recorrente, tornando-se mais agravante em períodos chuvosos.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Adanete S. Oliveira
Gerente da Divisão Regional Operação Esgoto
Unidade Regional de Itabuna