



**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS  
GABINETE DO VEREADOR DR TANDICK RESENDE**

---

**AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA**

**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_/2025**

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual o serviço de manutenção do Calçadão da Rua Marquês de Paranaguá e suas adjacências ainda não foi realizado. Os buracos existentes ao longo da localidade representam riscos significativos de tropeços e quedas para os pedestres.

**Prezados edis,**

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos municípios desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual o serviço de manutenção do Calçadão da Rua Marquês de Paranaguá e suas adjacências ainda não foi realizado. Os buracos existentes ao longo da localidade representam riscos significativos de tropeços e quedas para os pedestres.



**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS  
GABINETE DO VEREADOR DR TANDICK RESENDE**

---

### **JUSTIFICATIVA**

Ocorre que, diversas reclamações têm sido reportadas por comerciantes e pedestres, apontando condições insatisfatórias que geram significativos transtornos diários na área.


A princípio, é essencial destacar os desníveis e buracos presentes ao longo do calçadão, a exemplo do trecho em frente à Big Loja, os quais constituem riscos significativos de tropeços e quedas para os pedestres. Ainda mais alarmante é a existência de uma tampa de bueiro danificada, que requer reparo urgente para prevenir acidentes. A revitalização integral desta área torna-se imprescindível, sobretudo devido ao elevado fluxo de turistas na região, o que demanda a criação de um ambiente seguro e acolhedor.

Ademais, muitas lixeiras ao longo do calçadão estão quebradas e precisam ser substituídas para garantir a correta destinação do lixo e manutenção da higiene local. Durante os dias de chuva, a região enfrenta acumulações de água, originando poças que dificultam a passagem segura e contribuem para possíveis focos de mosquitos e outras pragas.

É importante destacar que, a manutenção das vias públicas é uma responsabilidade da administração municipal, visando assegurar a segurança e o bem-estar de seus cidadãos e visitantes. Portanto, **solicito** que sejam feitas as medidas necessárias para a manutenção corretiva e preventiva no local, respeitando as regulações estabelecidas por essa legislação.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, Bahia, 31 de janeiro de 2025.

  
**TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR** Vereador