



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE SUSTENTÁVEL DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA

Indicação Nº _____/2022


Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal realizar o conserto e a instalação da tampa do bueiro coletor de água pluvial, localizado na Rua Severino Vieira, Malhado – CEP 45651-510.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 128 e o art. 83, inciso III do Regimento Interno desta Casa, indica ao Exmº Prefeito Municipal que solicite à secretaria competente **realizar o conserto e a instalação da tampa do bueiro coletor de água pluvial, localizado na Rua Severino Vieira, Malhado, CEP 45651-510.**

JUSTIFICATIVA

Conforme foto anexa é possível verificar que a tampa do bueiro cedeu e criou grande buraco que pode causar a quebra das peças dos automóveis e além de causar dificuldade no deslocamento dos veículos no local. Ademais, a ausência da tampa no bueiro pode acarretar em acidentes dos munícipes e animais que trafegam nas vias públicas.

Dessa maneira, torna-se urgente **realizar o conserto e a instalação da tampa do bueiro coletor de água pluvial, localizado na Rua Severino Vieira, bairro Malhado, Cep 45651-510.** Portanto, não sendo possível realizar o conserto e a instalação da tampa do bueiro, requer explicação do motivo da impossibilidade de ser feito.



Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 30 de março 2022.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador